

SUIVI DES VANDALISMES, INCIVILITES, NON CONFORMITES & DEGATS METEO SAISON 2021/2022

Légende :

Cabine non fermée	C
Incivilité	I
Météo	M
Travaux non conformes	T
Vandalisme	V
Manque d'entretien	E
Autres	A

Date	N° cabine	Cause	Constat	Action APCB
17 oct. 21	31	M	Panneau Ouest en amiante-ciment cassé	Prévenu propriétaire
24 oct. 21	12	M	Toit fibro côté ouest fêlé	Pas d'urgence en l'état
24 oct. 21	86	M	Faîtage arraché	Prévenu propriétaire. Remerciements
24 oct. 21	18	M	Arrêt faitage toit arrière arraché	Ancienne propriétaire décédée. Pas coordonnées nouveau propriétaire
24 oct. 21	81	M	Cabine ouverte + lit dans la cabine	Prévenu mairie
24 oct. 21	85	M	Acotère Ouest arraché	Prévenu propriétaire. Remerciements
24 oct. 21	35	M	Faîtage arraché	Pas d'action. Non adhérent
5 déc. 21	2	M	Bardeau bitumineux Est Arraché	Pas d'action. Non adhérent
5 déc. 21	6	M	Bardeau bitumineux ouest arraché	Prévenu propriétaire. Remerciements
5 déc. 21	62	M	Bardeau bitumineux ouest arraché	Prévenu propriétaire. Remerciements
5 déc. 21	86	M	Bardeau bitumineux ouest arraché	Prévenu propriétaire
5 déc. 21	88	M	Bardeau bitumineux ouest arraché	Pas d'action. Non adhérent
5 déc. 21	11	M	Toit en train de s'arracher	Pas d'action. Non adhérent
5 déc. 21	31	M	Panneau fibro ouest cassé	Pas d'action. Déjà prévenu, dégâts empirent.
5 déc. 21	35	M	Bardeau bitumineux ouest arraché	Pas d'action. Non adhérent
19 déc. 21	30	E	Trou dans panneau arrière côté Est	Pas d'action. Non adhérent
26 déc. 21	80	E	Bardeau bitumineux Ouest Arraché	Pas d'action. Non adhérent
26 déc. 21	7	E	Bardeau bitumineux Est Arraché	Prévenu propriétaire
10 janv. 22	6	M	Bardeau bitumineux ouest mal collé	Vu Menuisier, gère
20 févr. 22	116	E	Porte avant bloquée par parpaing	Pas d'action. Non adhérent
20 févr. 22	2	M	Bardeau bitumineux Arraché	Pas d'action. Non adhérent
27 févr. 22	2	M	Bardeau bitumineux Est Arraché	Pas d'action. Non adhérent
13 mars 22	133	C	Porte arrière mal verrouillée	Pas d'action. Propriétaire inconnu
27 mars 22	145	E	Bardeau bitumineux faitage mal collé	Pas d'action. Propriétaire inconnu
27 mars 22	153	E	Linteau avant cassé	Pas d'action. Propriétaire inconnu
3 avr. 22	82	E	Bardeau bitumineux Ouest Arraché	Pas d'action. Non adhérent
3 avr. 22	76/78	E	Porte arrière ouverte	Pas d'action. Non adhérent